

تلفن:

<https://fooladsell.com>

۰۲۱ ۷۴۴۸۶

<https://t.me/fooladsell>

۲۲۸۷۸۷۷۹



فولادسل

۱۳۹۸/۲/۴

تاریخ به روز رسانی کارشناس:

کارخانه

هفت الماس    سمنان    خودرویی شهرکرد    کاشان    تراز  
چین    اشتهارد

قیمت	محل تحویل	عرض	ضخامت
۱۲۵۰۰۰	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳۴
۱۱۱۵۵۰۰	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳۸
۱۰۱۵۰۰	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۴۸
۱۰۰۰۰۰	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۴۸
۹۷۸۰۰	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۶
۹۷۵۰۰	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۵

تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۲
تماس	تهران	۱۲۵۰	۲
تماس	تهران	۱۰۰۰	۲.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۲.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۳
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۳۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴۵

تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۳
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۳۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲۵

تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۲
تماس	تهران	۱۲۵۰	۲
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۳
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۳۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۲
تماس	تهران	۱۲۵۰	۲
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴

تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۲
تماس	تهران	۱۲۵۰	۲
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۴۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۹

تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	تهران	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱
تماس	تهران	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۲
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۴
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۲
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۲
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۲.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۲.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۴

تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۲
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۲
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۳
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۳۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۴
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۴۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۴۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۵۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۵۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۸

تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۳۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۳۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳۸
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۴۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۳۸
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۴۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۴۸
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۶



تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۶۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۶۸
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۷۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۷۸
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	کارخانه	۱۰۰۰	۱
تماس	کارخانه	۱۲۵۰	۱
اس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۴
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۴
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۴۵
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۴۵
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۵
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۵۵
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۵۵
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۶
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۶
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۷
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۷
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۸
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۸
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۰.۹
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۰.۹
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۱
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۱
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۱.۲۵
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۱.۲۵
تماس	بندر شمال	۱۰۰۰	۱.۵
تماس	بندر شمال	۱۲۵۰	۱.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۱۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۲
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۲۲
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۲۸
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۳
تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۴

تماس	تهران	۱۰۰۰	۰.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۲.۵
تماس	تهران	۱۲۵۰	۲.۵
تماس	تهران	۱۰۰۰	۳
تماس	تهران	۱۲۵۰	۳
تماس	تهران	۱۲۵۰	۴
تماس	تهران	۱۲۵۰	۴